
NETWORK ITALIANO SILICE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA SILICE LIBERA CRISTALLINA NEL COMPARTO LAPIDEO





Verona, 3 ottobre 2008

FASE 3: PERFORAZIONE Riduzione del rischio

- •Affilatura Utensili: riduce particelle fini.
- •utilizzo preferenziale di perforatori idraulici rispetto ai pneumatici (maggior efficienza e minor tempo);
- •utilizzo di sistemi di bagnatura ad acqua nebulizzata focalizzati a boccaforo:
- pulizia frequente delle zone prossima al punto di perforazione;

Perforazione Manuale Abbattimento: Aspirazione alla fonte

- Cappa aspirante (collegata a ciclone/i pneumatico/i, filtri a maniche).
- Privilegiare contenitori rigidi (minori perdite)
- Studiare l'utilizzo di sistemi per la generazione di aerosol (efficace in molte condizioni lavorative).




Fig. 8:3 Temporary air distribution for smaller-scale installation

1. compressor

- 3. water separator
- 2. alcohol dispenser
- 4. lubricator

silenced breaker
 dust collector

Indagini sul campo

L'utilizzo di cappa aspirante a boccaforo consente un discreto abbattimento (4.2 volte), utile soprattutto per lavorazioni attigue.

Tab.1: Raffronto polvere respirabile e quarzo respirabile nella perforazione manuale in cava

UTENSILE	1987 Polvere respirabile [mg/m³]	1987 Quarzo respirabile [mg/m³]	2006 Polvere respirabi le [mg/m³]	2006 quarzo respirabile [mg/m³]	Abbatt . N° volte	Classe di criticità
Perforatore non aspirato	6,3	1,6	4,10	0,697	-	5
Con cappa aspirante a boccaforo	2,9	0,7	0,98	0,167	4.2	4

Tab.2: Risultati dell'applicazione di sistemi nebulizzanti in altre lavorazioni lapidee

UTENSILE	2007 Polvere respirabile [mg/m³]	2007 quarzo respirabile [mg/m³]	Abbatt. N° volte	Classe di criticità
Trance tradizionali	-	1	-	-
Grance con sistema di nebulizzazione	-	-	25-40%	-




Perforazione Meccanica

- •abbattimento delle polveri mediante spurgo ad acqua (semoventi o fisse, cabinate e non);
- •contenimento della dispersione di polveri con aspirazioni a boccaforo (semoventi o fisse, cabinate e non);
- •adozione di macchine dotate di cabine di comando con immissione di aria filtrata o di sistemi separati di controllo a distanza che consentono la remotizzazione dell'addetto in cabina;
- •utilizzo di generatori di aerosol in prossimità del punto di perforazione;
- •pulizia frequente delle zone prossima al punto di perforazione.
- Indagini sul campo:

Raffronto polvere respirabile e quarzo respirabile nella perforazione meccanica in cava

UTENSILE	1987 Polvere respirabi le [mg/m³]	1987 Quarzo respirabi le [mg/m³]	2006 Polvere respirabi le [mg/m³]	2006 Quarzo respirabi le [mg/m³]	Abbatt. N° volte	Classe di criticità
Perforatrice a secco tradizionale	13,40	23%	4,10	0,950	-	5
Perforatrice su rotaia ad aria	-	-	0,4	-	10	3
Perforatrice su rotaia ad acqua	1,90	0,4	0,6	0,078	12	3
Semovente cabinato ad aria	0,50	0,1	0,52	0,017	78	1
Semovente cabinato ad acqua	-	-	0,34	0,012	55	1





Perforatrice automatica tradizionale e con cabina





Perforatrice automatica semovente e fissa con abbattimento a spurgo d'acqua





Perforatrice idraulica su rotaia con aspirazione a boccaforo







Perforatrice automatica cabinata con abbattimento sia ad acqua che ad aria (particolari)