


ANALISI INFORTUNI MORTALI NEL VENETO

Regione del Veneto | Programma Regionale Epidemiologia Occupazionale


Rapporto sull'andamento degli Infortuni Mortali. 18 AGOSTO 2017

Infortuni mortali 2012 - 2017	N°
Totali	221
Agricoltura	94
Ribaltamento trattore agricolo	36 + 8 (2011 - 2012)

DATI 2012 - 2017 | n° 44 CASI




PROVINCE




INFORTUNI MORTALI IN AGRICOLTURA 2012 - 2017



DATI 2012 – 2017 n° 44 CASI



DATI 2012 – 2017 ANALISI 40 (per 4 dati non disponibili)



Ribaltamento durante la raccolta delle ciliegie per la forte pendenza del terreno. E' rimasto schiacciato sotto il trattore per la mancanza della protezione del posto di guida. Esito: infortunio mortale



Ribaltamento durante il trattamento di diserbo. E' probabile che la brusca manovra di inversione di marcia tra un filare e l'altro abbia causato il ribaltamento. E' rimasto schiacciato in quanto l'arco non era in posizione alzata. Esito: infortunio mortale



Ribaltamento durante il trasporto di balle di fieno su un carro agricolo. E' probabile che la pendenza e l'eccessivo carico abbiano causato il ribaltamento. L'agricoltore è deceduto per schiacciamento sotto il

trattore per mancanza di protezione del posto di guida. Esito: infortunio mortale



Ribaltamento durante lo sfalcio dell'erba lungo la sponda del fossato tra due campi. L'agricoltore è deceduto per annegamento in quanto è rimasto sotto il trattore. Il trattore era privo di protezione del posto di guida. Esito: infortunio mortale



Ribaltamento durante la manovra di inversione di marcia, si rovescia dentro al fossato adiacente

rimanendo schiacciato. La trattrice era dotata di arco abbattibile e di cintura di ritenzione del conducente ma al momento dell'incidente l'arco era abbassato e la cintura non utilizzata dal lavoratore. Esito: infortunio mortale



Ribaltamento durante una discesa con forte pendenza, in quel momento ghiacciata, perdeva il controllo della trattrice che si rovesciava schiacciandolo. La trattrice era dotata di cintura di sicurezza e di arco abbattibile, ma al momento dell'infortunio l'arco era abbassato e la cintura non utilizzata dal conducente. Esito: infortunio mortale